



NON  
CONVENTIONAL  
PRINTING  
SYSTEM

		AQUA TINT YELLOW A ACTYELLA	AQUA TINT GOLDEN YELLOW A ACTGLYELLA	AQUA TINT ORANGE ACTORAN	AQUA TINT SCARLET ACTSCAR	AQUA TINT RED C ACTREDC	AQUA TINT RED D ACTREDD	AQUA TINT PINK ACTPINK	AQUA TINT VIOLET ACTVIOL	AQUA TINT NAVY BLUE ACTNAVBLUE	AQUA TINT NAVY BLUE B ACTBLEUB	AQUA TINT BLUE A ACTBLEU	AQUA TINT GREEN ACTGRE	AQUA TINT BROWN C ACTBROC	AQUA TINT BROWN A ACTBROA	AQUA TINT BROWN B ACTBROB	AQUA TINT BLACK B ACTBLKB
<b>CONCENTRATION g/Kg</b> CONCENTRAZIONE g/Kg		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	60
<b>RATIO / TAGLIO</b>		1/4	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/20
<b>FASTNESS / SOLIDITÀ</b>	<b>LIGHT LUCE</b>	PURE TAGLIO 7	7	6-7	6-7	6-7	6-7	8	7	7	7-8	7-8	7-8	6-7	6-7	7	7-8
		RATIO TAGLIO 6-7	6-7	5-6	5	6-7	6	7-8	7	7	7	7	7	6	6	6-7	7
	<b>ARTIFICIAL WEATHER INTEMPERIE</b>	PURE TAGLIO 7	7	6	6	6	5-6	7-8	6-7	6-7	7-8	7-8	7-8	6	6	7	7-8
		RATIO TAGLIO 6	5-6	4-5	4	4-5	4	7	6	6	7	7	7	4-5	5	6	7
	<b>DRY CLEANING LAVAGGIO A SECCO</b>	PURE TAGLIO 5	5	4-5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5	5	5	5	5
		RATIO TAGLIO 5	5	4	5	5	5	4-5	5	4-5	4-5	5	5	4-5	4	5	5
	<b>HYPOCHLORITE BLEACH // IPOCLORITO</b>		5	4	5	5	5	2	4-5	4-5	5	5	5	5	5	5	5
	<b>PVC PLASTIFICATION // PLASTIFIC. PVC</b>		5	5	2	4	3-4	3	5	5	4-5	4-5	5	5	4	4	4-5
<b>DISCHARGE // CORROSIONE</b>		5	5	5	1	4-5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	1	4-5	1
<b>DRY HEAT FIXATION CALORE SECCO</b>	PURE TAGLIO 5	5	5	4-5	3-4	5	5	5	5	5	5	5	5	4-5	4-5	5	5
	RATIO TAGLIO 5	5	5	4	3-4	4-5	5	4-5	5	5	5	5	5	4	4-5	4-5	5

### FASTNESS VALUES

#### LIGHT VALUES

- 1 - Very poor
- 2 - Poor
- 3 - Moderate
- 4 - Fairly good
- 5 - Good
- 6 - Very good
- 7 - Excellent
- 8 - Unsurpassed

#### OTHER FASTNESS

- 1 - Poor
- 2 - Moderate
- 3 - Fairly good
- 4 - Good
- 5 - Very good

The reported fastness values are referred to the mentioned colour concentrations and they do not assure any liability.

### SCALA DI SOLIDITÀ

#### SOLIDITÀ ALLA LUCE

- 1 - Molto bassa
- 2 - Bassa
- 3 - Media
- 4 - Abbastanza buona
- 5 - Buona
- 6 - Molto buona
- 7 - Eccellente
- 8 - Massima

#### ALTRE SOLIDITÀ

- 1 - Bassa
- 2 - Media
- 3 - Abbastanza buona
- 4 - Buona
- 5 - Molto buona

Gli indici di solidità riportati si riferiscono alle intensità menzionate in cartelle colori e non costituiscono garanzia d'uso.